

**IMMAGINI DELL'INCENDIO DEL 01/07/2019**



Area di inizio incendio.



Cabina elettrica di Via Petra.



Area interessata dal fuoco.



Area del depuratore.



Vigili del Fuoco e Protezione civile intervenuti.



Intervento dei vigili del fuoco nell'area dell'ex depuratore.

## RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO AREA EX DEPURATORE



Panoramica dell'area dell'impianto dalla rotonda finale di Via Vincenzo Petra.



Dettaglio dell'impianto.



Accesso all'impianto dalla rotonda finale di viale A. Ottaviani.



Tabella all'ingresso dell'impianto.




Impianto di depurazione dismesso.



Quadro elettrico in funzione, presumibilmente dell'impianto di pompaggio acque reflue.



Segni dell'incendio del 01/07/2019, il fuoco a lambito il quadro elettrico .



Recinzione aperta in più punti, resti di un bivacco con un materasso.



Vegetazione all'interno dell'area dell'impianto.



Alberi d'alto fusto danneggiati da precedenti incendi all'interno dell'area dell'impianto.






Giardino condominio via Petra 300 a sx in fondo, a dx il canneto presente nell'area dell'impianto.



Area confinante il condominio. E' stato realizzato uno sfalciato parziale antincendio, non è stato possibile proseguire perché il terreno è troppo scosceso.



Alberi dell'area dell'impianto a contatto con gli alberi del giardino condominiale. In precedenti incendi ci sono stati già alcuni danni alla vegetazione.